


# 消火栓格納箱の腐食に対する新提案

高耐食溶融めっき鋼板《ZAM® ZP処理》+アクリル樹脂焼付塗装

## 材質の見直しによる耐食性UP 塗装の見直しによる耐候性UP

従来品 (Gグレード)




メラミンアルキド樹脂塗装  
プライマーサフェーサー  
電気亜鉛めっき層  
鋼板

耐候性UP

耐食性UP

新提案品



アクリル樹脂塗装

エポキシ樹脂系  
プライマー塗装

リン酸塩処理皮膜の  
表面写真

5µm


クロムフリー  
リン酸塩処理皮膜

ZAM® めっき層

鋼板

注記1: ZAM® カタログより抜粋 (塗料部分は追加)


ZAM®



暴露直後

暴露中期 (数週間~数年)

拡大図



(板厚3.2mm)

注記2: ZAM® カタログより抜粋


- 高耐食の溶融亜鉛 - アルミニウム (6%) - マグネシウム (3%) 合金めっき鋼板です。マグネシウムとアルミニウムの効果により、傷に強く、優れた耐食性、加工性を実現した製品です。
- 高耐食溶融めっき鋼板 ZAM® ZP処理の耐食性は、溶融亜鉛メッキ鋼板に比べ 10 ~ 20 倍、溶融亜鉛 -5% アルミニウム合金めっき鋼板に比べ 5 ~ 8 倍優れています。(日新製鋼株式会社の塩水噴霧試験による)
- ZAM® ZP処理の切断端面部はめっき層から溶け出した Mg を含む緻密な亜鉛系保護被膜が端面部を覆うことにより、優れた耐食性を発揮します。(CCT サイクル試験による耐食性の比較は裏面を参照下さい。)

### アクリル樹脂塗装

- アクリル樹脂はメラミン樹脂に比べ、耐酸性・耐水性が優れており光沢も長持ちします。

## 切断端面部に依る耐食性比較


電気亜鉛めっき鋼板製 メラミン樹脂焼付け塗装  
(CCT30サイクル)



赤錆びが  
目立ちます

現場での追加加工はタッチアップでの補修が必要です。

ZAM<sup>®</sup> ZP処理製 アクリル樹脂焼付け塗装  
(CCT30サイクル)



赤錆びは  
目立ちません

現場での追加加工はタッチアップでの補修が必要です。

## 格納箱に依る耐食性比較

電気亜鉛めっき鋼板製 メラミン樹脂焼付け塗装  
(CCT30サイクル)



●電気亜鉛めっき鋼板(屋内仕様)では錆びの発生や塗膜の剥がれが確認できます。

ZAM<sup>®</sup> ZP処理製 アクリル樹脂焼付け塗装  
(CCT30サイクル)



●ZAM<sup>®</sup> ZP処理はアクリル樹脂塗装を施すことで更に美観を損なうことなく、錆びに強くなります!



## CCT60サイクル試験による耐食性の比較

クロスカット

電気亜鉛めっき鋼板

ZAM<sup>®</sup> ZP処理

スタート



60サイクル後




スポット溶接

電気亜鉛めっき鋼板

ZAM<sup>®</sup> ZP処理

スタート



60サイクル後



※ZAM<sup>®</sup> は日本製鉄株式会社の登録商標です。ZAM<sup>®</sup> は日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板の商品名です。

**IS** 株式会社 立売掘製作所

大阪支社 〒550-0012 大阪市西区立売堀1丁目10番10号 TEL(06)6538-1231(代)

東京支社 〒110-0016 東京都台東区台東4丁目8番7号 仲御徒町フロントビル TEL(03)5688-3121(代)

中部支社 〒464-0850 名古屋市千種区今池4丁目1番29号 TEL(052)732-8891(代)

西部支社 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2丁目1番5号 博多サンシティビル TEL(092)471-1661(代)

〈お問い合わせは下記 営業所・代理店まで〉